


# 通学路危険箇所

## 下名校区

## 吾平校区

## 鶴峰・神野校区



- ① 吉田橋両端  
車通りが多い。見通しが悪い。
- ② 道路の陥没有り。雨天時、滑りやすい。
- ③ 歩道がないため、右側から左側へ渡る時、段差があり滑りやすい。車通りも多い。
- ④ 瑞穂保育園周辺。車通りが多い。横断歩道あるが、見通しが悪く、スピードも出ている為停まってくれない。
- ⑤ 道路がガタガタ。雨天時は水が溜まり、滑りやすい。
- ⑥ 堤防全体に街灯がなく、暗い。変質者などに遭遇したら逃げ場がない為、帰りが怖い。
- ⑦ 横断歩道があるが、坂なのでスピードが出ており、停まってくれない。
- ⑧ 横断歩道あるが、なかなか停まってくれない。
- ⑨ 道が狭く歩道なし。車通り多いが見通し悪し。
- ⑩ 橋幅も狭く、歩道がない。橋の欄干が自転車サドルより低く、転落の危険性有り。
- ⑪ 左右の見通しが悪い。車が見えにくい。
- ⑫ 裏通りで暗い。街灯なし。滑りやすい。
- ⑬ 鶴戸神社前、大福食堂横、車通りが多く、一時停止線を守らない。
- ⑭ 道幅狭い(歩道なし)のに、車通りは多い。帰りは暗くて、車に轢かれるのではと不安。
- ⑮ 街灯がひとつしかなく、暗い。
- ⑯ 古市橋の横断歩道。徐行停止してくれる車が極端に少ない。
- ⑰ 急な坂があり、スピードが出ている車が多い。
- ⑱ 中央団地、祇園団地の駐車場を過ぎ、ひまわり団地まで街灯がなく、暗い。
- ⑲ 中窪自動車周辺。車通りが多く、見通しが悪い。
- ⑳ 小鹿酒造へ入る車、ゴミ出しの車、町営ランド側から来る車はスピードが出ているので、歩行者側は注意が必要。
- ㉑ 木が生い茂っており、通りにくい。暗い。
- ㉒ 風雨が強い時、落木などがあり危険。
- ㉓ 横断歩道がない。
- ㉔ 車通りが多い。カーブで見通しが悪い。雨天時、水はけが悪い。草が生い茂るので道幅が狭くなる。
- ㉕ 車通りが多い。カーブで見通しが悪い。
- ㉖ 街灯がなく暗い。車通りが多いので、スピードを落としてほしい。
- ㉗ 車の出入りが多いので注意が必要。

